
C1=C2(15x40) (2x)
N10 - 3 F 10.0 - 1030
1.00
9.95
.35
N9 - 3 F 10.0 - 655
6.20
.35
1.90
N12
N3 - 102 E 5.0 c/15 - 108
.12
.37
.20
P1
P2
P3
P4
P5
B1
B2
B3
B4
B5
N9 - 3 F 10.0 - 655
6.20
.35
N10 - 3 F 10.0 - 1030
.35
9.95
1.00


C3=C4(15x40) (2x)
N11 - 3 F 10.0 - 900
8.30
.35
.35
1.90
N12
N3- 56 E 5.0 c/15 - 108
.12
.37
.20
P10
P8
P6
P1
B10
B8
B6
B1
N11 - 3 F 10.0 - 900
.35
8.30
.35